

NITE SAFE-Lite

操作マニュアル

更新日: 2024 年 5 月 27 日

更新日: 2024 年 4 月 4 日

作成日: 2024 年 3 月 26 日

目次

1. はじめに

1.1. マニュアルについて	1
1.2. 画面構成.....	1
1.3. 動作環境.....	1

2. 画面について

2.1. 全画面共通	2
2.2. 検索画面	
2.2.1 事故情報 検索画面.....	3
2.2.2 リコール情報 検索画面	4
2.3. 検索結果一覧	
2.3.1 事故/リコール情報 検索結果一覧 共通	5
2.3.2 「事故情報」検索結果一覧	6
2.3.3 リコール情報 検索結果一覧.....	8
2.4. 検索結果詳細	9

3. 操作方法について

3.1 フリーワード検索【フリーワードで探す】	10
3.2 詳細検索【検索条件から探す】	
3.2.1 事故/リコール情報 検索画面 検索項目	12
3.2.2 検索項目入力欄 追加操作	13

1.はじめに


1.1. マニュアルについて

本マニュアルは「NITE SAFE-Lite」に関する操作マニュアルです。
リンクがついているテキストはクリックするとリンク先へ遷移します。

1.2. 画面構成

画面構成は以下となります。

URL	https://safe-lite.nite.go.jp/
-----	---



1.3. 動作環境

動作環境は以下となります。

対応ブラウザ：Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrom、Safari

2.画面について

2.1. 全画面共通

全画面において共通に利用できる機能です。



① ヘッダー	「画面の見方・使い方」、「事故原因区分表」、「品名一覧」リンクを設置。 リンクをクリックすると別タブで各画面が表示されます。 ○「画面の見方・使い方」: https://safe-lite.nite.go.jp/pdfs/searchpdf.pdf ○「事故原因区分表」: https://safe-lite.nite.go.jp/assets/guide/html/geninkubun.html ○「品名一覧」: https://safe-lite.nite.go.jp/assets/guide/html/hinmei.html
② フッター	「SAFE-Lite について」リンクを設置。 リンクをクリックすると別タブで画面が表示されます。 URL: https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-lite.html
③ 「上部へ戻る」ボタン	クリックすると、ページの最上部へスクロールしながら移動します。

2.2. 検索画面

事故情報とリコール情報の検索画面があり、画面を切り替える事が出来ます。

2.2.1 事故情報 検索画面

フリーワードの入力、検索条件を指定することにより、「事故情報」について検索ができます。

The screenshot shows the NITE SAFE-Lite search interface. At the top, there are two tabs: '事故情報' (Accident Information) and 'リコール情報' (Recall Information), with '事故情報' selected and highlighted by a red box and the number 1. Below the tabs, the title 'NITE SAFE-Lite' is displayed. Under the title, there are two checkboxes for '事故区分' (Accident Classification): '重大製品事故' (Major Product Accident) and '非重大製品事故' (Non-major Product Accident), both of which are checked and highlighted by a red box and the number 2. Below the checkboxes, there are two search methods: 'フリーワードで探す' (Search by Free Word) and '検索条件から探す' (Search by Search Conditions). The 'フリーワードで探す' section is highlighted by a red box and the number 3, and it contains a text input field for keywords and a search button. The '検索条件から探す' section is highlighted by a red box and the number 4, and it contains a link to '詳しく検索したい方は、こちらから検索してください。' (If you want to search in detail, please click here to search).

① 事故/リコール情報 切り替えタブ	事故/リコール情報の画面切り替えは画面上部のタブをクリックすることで行えます。 ※画面を切り替えても、入力した検索条件および検索結果はリセットされません。
② 事故区分表示設定	チェックボックスの選択により、「重大製品事故」、「非重大製品事故」について検索結果一覧への表示/非表示を選択できます。
③ フリーワード検索	広い範囲から任意のワードで検索をしたい方はこちら。 「 3.1 フリーワード検索【フリーワードで探す】 」を参照。
④ 詳細検索	具体的な検索項目から検索したい方はこちら。 「 3.2 詳細検索【検索条件から探す】 」を参照。

2.2.2 リコール情報 検索画面

フリーワードの入力、検索条件を指定することにより、「リコール情報」について検索ができます。

① 事故/リコール情報 切り替えタブ	事故/リコール情報の画面切り替えは画面上部のタブをクリックすることで行えます。 ※画面を切り替えても、入力した検索条件および検索結果はリセットされません。
② フリーワード検索	広い範囲から任意のワードで検索をしたい方はこちら。 「 3.1 フリーワード検索【フリーワードで探す】 」を参照。
③ 詳細検索	具体的な検索項目から検索したい方はこちら。 「 3.2 詳細検索【検索条件から探す】 」を参照。

2.3. 檢索結果一覽

事故/リコール情報の検索画面で検索を実行すると、表示中の事故/リコール情報に応じて検索結果一覧が表示されます。

2.3.1 事故/リコール情報 検索結果一覧 共通

事故/リコール情報の検索結果一覧で共通の機能です。

①

②

③

④

⑤

⑥

検索結果一覧

年度番号：123（AND）事故発生日：～2024/03/21

全 223 件がヒットしました。

前へ 1 2 … 23 次へ

表示件数： 10件

ダウンロード

年度番号▼	事故発生日	品名	型式機種	事業者名	事故通知内容	事故原因区分
A202200123	2022/05/14	油だき温水ボイラ	CUG-376URF-1	サンボット（株）（現（株）長府製作所）	病院で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（事故発生日：北海道）	--
A202100123	2021/04/29	リチウム電池内蔵充電器（喫煙具用）	A1406	双日（株）	テントを焼損する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。（事故発生日：静岡県）	--

① 検索条件表示	検索時に設定した検索条件を表示します。
② 検索結果件数表示	検索結果一覧に表示されている情報数を表示します。
③ ページネーション	ページ番号、「前へ」、「次へ」をクリックするとクリック先の検索結果一覧ページへ遷移できます。
④ 表示件数切り替え	プルダウンメニューから 1 ページ毎に表示する検索結果件数を設定できます。
⑤ 検索結果ダウンロード	「ダウンロード」ボタンをクリックすると検索結果一覧に表示されているデータが csv 形式でダウンロードされます。 ※スマートフォン用の画面では表示されません。
⑥ 検索結果一覧ヘッダー	検索結果一覧の表示項目名を記載しています。 事故情報の場合は「年度番号」および「事故発生日」、 リコール情報の場合は「整理番号」および「リコール実施日」をクリックすると表示されている情報を並び替えることができます。

2.3.2 「事故情報」検索結果一覧

「事故情報」検索画面で検索を実行すると、「事故情報」検索結果一覧が表示されます。

年度番号▼	事故発生日	品名	型式機種	事業者名	事故通知内容	事故原因区分
A202200123	2022/05/14	油だき温水ボイラ	CUG-3 76UR F-1	サンボット (株) (現 (株) 長府製 作所)	病院で当該製品及び周辺を焼損する 火災が発生した。(事故発生地：北海 道)	--
A202100123	2021/04/29	リチウム電池 内蔵充電器 (喫煙具用)	A1406	双日 (株)	テントを焼損する火災が発生し、1 名が死亡した。現場に当該製品があっ た。(事故発生地：静岡県)	--
A202000123	2020/05/04	エアコン	AS-E4 OR-W	(株) 富士通 ゼネラル	当該製品及び周辺を焼損する火災が 発生した。(事故発生地：神奈川県)	--
A201901238	2020/02/17	自転車	(空白)	(空白)	当該製品で走行中、前輪がロック し、転倒、左手指を負傷した。(事故 発生地：静岡県)	F2
		電動アシスト		ブリヂストン	使用者 (70歳代) が当該製品で走	

品名をクリックすると、検索結果詳細が表示されます。

<記載データが「(空白)」>

検索結果一覧で、記載データが「(空白)」になっている事故/リコール情報が存在します。これはデータが存在しないことを表しています。

年度番号▼	事故発生日	品名	型式機種	事業者名	
2022-0887	2022/04/00	ACアダプター (ロ ボット用) 【直流電 源装置】	(空白)	(空白)	使用 地：不

●重大製品事故/非重大製品事故の表示の違い

「事故情報」検索画面で表示設定が行える重大製品事故/非重大製品事故は年度番号の形式が異なります。

<重大製品事故/非重大製品事故による年度番号の違い>

○重大製品事故:「A」(大文字の A)から年度番号が開始します。

例) A202200222

非重大製品事故:数字から開始し、数字の間に「-」(ハイフン)が入ります

例) 2022-0222

▼スマートフォンで表示したとき

スマートフォンで「事故情報」の検索結果一覧を表示すると、重大製品事故/非重大製品事故によって表示される事故情報の背景色が異なります。

重大製品事故

事故情報

リコール情報

NITE SAFE-Lite

事故区分

☒ 重大製品事故

☐ 非重大製品事故

▼

検索結果一覧

年度番号: 123 (AND) 事故発生日: ~2024/03/21

赤カード (年度番号がAから始まるもの) は重大製品事故、青カード (年度番号が数字から始まるもの) は非重大製品事故です。

全 223 件がヒットしました。

1 2 ... 23 次へ

表示件数: 10件

年度番号

A202200123

事故発生日

2022/05/14

品名

油だき温水ボイラ

型式機種

CUG-376UR F-1

事業者名

サンボット (株) (現 (株) 長府製作所)

事故通知内容

病院で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(事故発生地: 北海道)

事故原因区分

--

年度番号

A202100123

事故発生日

2021/04/29

品名

リチウム電池内蔵充電器 (喫煙具用)

型式機種

A1406

事業者名

サンボット (株)

非重大製品事故

事故情報

リコール情報

NITE SAFE-Lite

事故区分

☐ 重大製品事故

☒ 非重大製品事故

▼

検索結果一覧

年度番号: 123 (AND) 事故発生日: ~2024/03/21

赤カード (年度番号がAから始まるもの) は重大製品事故、青カード (年度番号が数字から始まるもの) は非重大製品事故です。

全 187 件がヒットしました。

1 2 ... 19 次へ

表示件数: 10件

年度番号

2022-1239

事故発生日

2021/12/15

品名

ベッドフレーム

型式機種

90450357ネイデンベッドF120x200バイン材 AP

事業者名

イケア・ジャパン (株)

事故通知内容

ベッドを使用中、フレームが破損した。(事故発生地: 千葉県)

事故原因区分

A2

年度番号

2022-1238

事故発生日

2021/12/03

品名

ベッドフレーム

型式機種

90450357ネイデンベッドF120x200バイン材 AP

事業者名

イケア・ジャパン (株)

背景色がついているエリアをクリックすると、
検索結果詳細が表示されます。

2.3.3 リコール情報 検索結果一覧

「リコール情報」検索画面で検索を実行すると、「リコール情報」の検索結果一覧が表示されます。

整理番号▼	リコール実施日	情報提供方法	品名	型式等	事業者名	リコール内容
2012012301	2012/01/23	HP	蓄熱式ゆたんぽ	エコタンボS/L (アイボリー、レッド、...	エレス株式会社	当製品を傾けて充電中に膨張し、破裂に至る事故が発生。
2009012301	2009/01/23	--	スキーウェア	--	ゼビオ株式会社	https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/090123-1.html
2007012301	2007/01/23	--	玩具 (インラインスケート)	Sington Associate社...	日本トイザらス株式会社	強度不足によりバックルが外れ、転倒の恐れがあることが判明した。
2006012301	2006/01/23	--	いす	学習イス DS-05414-BL	株式会社ニトリ	一部商品に、ごくまれに脚が折れる可能性のあるものが含まれている

品名をクリックすると、検索結果詳細が表示されます。

▼スマートフォンで表示したとき

スマートフォンで表示すると、検索結果一覧へ表示されるリコール情報の背景色が青色になります。

検索結果一覧	
品名：スマートフォン	
全8件がヒットしました。	
◀ 前へ 1 次へ ▶	
表示件数： 10件 ▼	
年度番号	2020092401
事故発生日	2020/09/24
品名	HP
型式機種	携帯電話機 (スマートフォン)
事業者名	製品名：スマートフォン「TONE m...
事故通知内容	フリービット株式会社 (法人番号 8011001034292)
事故原因区分	製品本体の内蔵バッテリーに起因すると考えられる重大製品事故が5件発生したため。購入時の箱に「TONE_m15」端末本体を電源が入っている (起動している) 状態で入れると、TONEサポートアプリ...
年度番号	2018110101
事故発生日	2018/11/01
品名	--
型式機種	ワイヤレス充電器 (スマートフォン用)
事業者名	--
事故通知内容	株式会社SUNVALLEY JAPAN (法人番号 3010501035482)
事故原因区分	https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/181101-1.html
年度番号	2018020801

背景色がついているエリアをクリックすると、検索結果詳細が表示されます。

2.4. 検索結果詳細

「事故/リコール情報」検索結果一覧へ表示されている品名をクリックすると、クリックした品名の「事故/リコール情報」検索結果詳細が別タブで表示されます。

事故情報 検索結果詳細

検索結果詳細	
年度番号：123 (AND) 事故発生日：～2024/03/21	
→ 詳細画面を閉じる	
年度番号	A202200123
事故発生日	2022/05/14
品名	油だき温水ボイラー
型式機種	CUG-376
事業者名	サンボット (株)
被害の種類	11.火災
事故通知内	当該製品は製造後、約10年経過した状態で発見された。 (事故発生後、約10年経過)

事故情報詳細 掲載

リコール情報 検索結果詳細

検索結果詳細	
整理番号：123 (AND) リコール実施日：～2024/03/21	
→ 詳細画面を閉じる	
整理番号	2012012301
リコール実施日	2012/01/23
品名	蓄熱式ゆたんぼ
事業者名	エレ
製品名および型式	年10月～2012年1
リコールの内容	当製品をゆかけて充電中に膨張し、破裂に至る事故が発生。

リコール情報詳細 掲載

① 検索条件表示	検索時に設定した検索条件を表示します。
② 詳細表示を閉じる	検索結果詳細を表示しているタブを閉じます。

<記載データが「(空白)」>

検索結果詳細で、記載データが「(空白)」になっている事故/リコール情報が存在します。これはデータが存在しないことを表しています。

検索結果詳細	
フリーワード検索：使用中の A C アダプター	
年度番号	2022-0887
事故発生日	2022/04/00
品名	A C アダプター (ロボット用) 【直流電源装置】
型式機種	(空白)
事業者名	(空白)

3. 操作方法について

3.1 フリーワード検索【フリーワードで探す】

キーワード入力欄に記入した情報に関連する全ての情報に対して検索を行います。

フリーワードで探す ①

「例：スマホ 熱い」など検索したいキーワードを入力して検索します。

②

キーワードを入力してください

③ 検索 ④ クリア

検索窓
(閉じた状態)

フリーワードで探す ①

「例：スマホ 熱い」など検索したいキーワードを入力して検索します。

① 検索窓 開閉ボタン	クリックすると、「フリーワードで探す」検索窓が開閉します。
② フリーワード入力欄	任意の検索ワードを入力し、検索条件として指定することができます。スペースで区切ることで複数の検索ワードを指定することができます。 <u>※検索ワードを複数指定した場合、「AND 条件」で検索されます。「OR条件」「NOT条件」による検索は詳細検索をお使いください。</u> <u>※入力欄が空の状態では検索できません。</u>
③ 「検索」ボタン	クリックすると、入力された検索条件で検索を実行します。
④ 「クリア」ボタン	クリックすると、入力された検索条件を入力欄から削除します。

3.2 詳細検索【検索条件から探す】

詳細検索は、事故/リコール情報が持つデータを検索項目として複数指定した検索を実行することができます。

検索窓
(閉じた状態)

① 検索窓 開閉ボタン	クリックすると、「フリーワードで探す」検索窓が開閉します。
② 検索項目	プルダウンメニューより、検索項目を指定できます。詳細は こちら 。
③ キーワード/年月日入力欄	任意の検索ワードを入力し、検索条件として指定することができます。スペースで区切ることで複数の検索ワードを指定することができます。 <u>※入力欄が空の状態では検索できません。</u>
④ 「検索」ボタン	クリックすると、入力された検索条件で検索を実行します。
⑤ 「クリア」ボタン	クリックすると、入力された検索条件を入力欄から削除します。
⑥ 「+追加」ボタン	クリックすると、入力欄が一行追加されます。入力欄は最大で 7 行まで追加できます。 詳細は こちら 。
⑦ 検索条件	「 3.2.2 検索項目入力欄 追加操作 」を参照。

3.2.1 事故/リコール情報 検索画面 検索項目

「事故」と「リコール」情報では指定できる検索項目が異なります。
それぞれの情報で指定できる項目は以下の通りです。

事故情報 検索項目

▼

年度番号
事故発生日
品名
型式機種
事業者名
事故通知内容
事故原因区分

リコール情報 検索項目

▼

整理番号
リコール実施日
品名
事業者名
リコール内容

検索項目を選択すると以下のように表示されます。

検索条件から探す =

詳しく検索したい方は、こちらから検索してください。

キーワード/年月日を入力して検索を実行

検索条件	検索項目	キーワード/年月日
	年度番号 ▼	値を入力

+ 追加

Q 検索 クリア

<「(空白)」による検索>

検索結果一覧で、記載データが「(空白)」になっている事故/リコール情報が存在しますが、これはデータが存在しないことを表しています。
したがって、検索条件に「(空白)」と入力しても検索結果に表示されません。

<非重大製品事故を年度番号で検索する場合>

「事故情報」検索画面において、非重大製品事故の年度番号で検索する場合には、例に示すように「-」ハイフンの入力が必要です。例) 2023-0387

3.2.2 検索項目入力欄 追加操作

「+追加」ボタンをクリックすると以下のように入力欄が一行追加されます。
初期状態で表示されている行と合わせて 7 行まで追加できます。

The screenshot shows a search interface with a header '検索条件から探す' and a sub-header '詳しく検索したい方は、こちらから検索してください。'. Below this, there are three columns: '検索条件' (Search Condition), '検索項目' (Search Item), and 'キーワード/年月日' (Keyword/Year/Month/Day). The '検索条件' column has a dropdown menu with a red box around it. The '検索項目' column has a dropdown menu with a red box around it. The 'キーワード/年月日' column has a text input field with a red box around it. A red box also surrounds the entire row. Below the row, there is a '+ 追加' button. At the bottom, there are two buttons: '検索' (Search) and 'クリア' (Clear). Two blue arrows point from the red boxes to the callout boxes below.

○検索条件

検索項目を複数指定した際の検索方法をプルダウンメニューから選択できます。
※未選択の状態では検索できません。

The screenshot shows a dropdown menu titled '検索条件'. The menu is open, showing three options: 'かつ (AND条件)' (AND condition), 'または (OR条件)' (OR condition), and '含まない (NOT条件)' (NOT condition). The 'かつ (AND条件)' option is highlighted with a red box.

○入力欄削除ボタン

クリックすると、追加した入力欄が削除されます。

<再検索を実行した場合>

検索後、新たに検索項目を追加して、再検索を実行した場合、前回の検索結果をもとに新たな検索項目を検索条件として加える形で検索が実行されます。

① 以下の検索条件で最初の検索を実行。

- 検索項目:「年度番号」
- キーワード/年月日:「2023」

検索条件から探す

詳しく検索したい方は、こちらから検索してください。

検索条件 検索項目 キーワード/年月日

年度番号 2023

検索結果一覧

年度番号: 2023

全 211 件がヒットしました。

表示件数: 10件

年度番号	事故発生日	品名	型式機種	事業者名	事故
2023-0781	0000/00/00	洗面化粧台【その他の電気機械	SCU-7 S.M.S.P.K	タカスタンダード(株)	洗面化粧台のキャ

新たに検索条件を追加

② 次に①の検索条件に加えて、以下の検索条件を追加して検索実行。

- 検索項目:「事故通知内容」
- キーワード/年月日:「充電器」

検索条件から探す

詳しく検索したい方は、こちらから検索してください。

検索条件 検索項目 キーワード/年月日

年度番号 2023 ×

かつ (AND条件) 事故通知内容 充電器 ×

検索結果一覧

年度番号: 2023 (AND) 事故通知内容: 充電器

全 2 件

表示件数: 10件

年度番号	事故発生日	品名	型式機種	事業者名	事故
		バッテリーパック (リチウムイ			

①の検索結果から、新たに追加した条件で絞り込んだ検索結果を表示します。